



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ที่ พท ๗๒๐๐๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๗๐ ซึ่งได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการดำเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมทั้งจะรับมือกับสาธารณภัย นั้น




ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ผลปรากฏว่าอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ไม่มีความชำรุดบกพร่องแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จรรยาพรหม

(นางสาวจรรยาพรหม บุญเฟือก)

นิติกรชำนาญการ

<p>ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด</p> <p><i>เห็นชอบ</i></p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นางสาวสุพัตรา ชุกลิ้น)</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด อบต.</p>	<p>ความเห็นปลัด อบต.ควนขนุน</p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายเศรษฐา ชูด้า)</p> <p>ปลัดอบต.ควนขนุน</p>	<p>คำสั่งนายกอบต.ควนขนุน</p> <p><i>ดำเนินการ พร้อม ๑๐/๑๐</i></p> <p><i>ปลัด อบต.ควนขนุน</i></p> <p>(ลงชื่อ) </p> <p>(นายวินัย มุสิกะเจริญ)</p> <p>นายกอบต.ควนขนุน</p>
---	---	--

กิจกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย



รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
 *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
 ๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข่มุก ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข่มุก)
 คนงานทั่วไป
 รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
 หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
 ๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ เกตุใจ ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ แก้วใจ)
 คนงานทั่วไป
 รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
 หัวหน้าสำนักปลัด ๗๓๓

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
 *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
 ๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
 คนงานทั่วไป
 รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
 หัวหน้าสำนักปลัด ๑๗๓

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
 *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
 ๒.


(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข่มุก ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข่มุก)
 คนงานทั่วไป
 รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน... ๑๘ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗
*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
๒.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)

คนงานทั่วไป

รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน... พฤษภาคม ๒๕๖๗

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
๒.

(ลงชื่อ)

วิไลลักษณ์ แก้วไข

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)

คนงานทั่วไป

รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)

สุพัตรา ชุกกลิ่น

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่น ๆ				

ประจำเดือน..... เมษายน ๒๕๖๗

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
๒.

(ลงชื่อ)

วิไลลักษณ์ แก้วไข
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)

สุพัตรา ชุกกลิ่น
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ผู้เห็นชอบ

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่น ๆ				

ประจำเดือน... พฤษภาคม ๒๕๖๗

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) สุพัตรา ชุกกลิน ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิน)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่น ๆ				

ประจำเดือน... มิถุนายน ๒๕๖๗

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป

รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่น ๆ				
ประจำเดือน <u>กรกฎาคม ๒๕๖๗</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
 คนงานทั่วไป
 รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) สุพัตรา ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่น ๆ				

ประจำเดือน... สิงหาคม ๒๕๖๗

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป

รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) สุพัตรา ชุกกลิน ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิน)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่น ๆ				

ประจำเดือน กันยายน 2567
 *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
 ๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
 คนงานทั่วไป
 รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวสุพัตรา ชุกลิน)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.