



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน.....
 ที่ พท.๗๒๐๐๑/.....วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕.....
 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๗๐ ซึ่งได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการดำเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมทั้งจะรับมือกับสาธารณภัย นั้น

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จึงได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ผลปรากฏว่าอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ไม่มีความชำรุดบกพร่องแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๙๙๙๙๙๙๙๙
 (นางสาวภรณ์พรรณ บุญเผือก)
 นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด	ความเห็นปลัด อบต.ควนขนุน	คำสั่งนายกอบต.ควนขนุน
<p>..... - พท.๗๒๐๐๑/.....</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.</p>	<p>.....</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นายเศรษฐา ชูดำ) ปลัดอบต.ควนขนุน</p>	<p>พท.๗๒๐๐๑/.....</p> <p>(ลงชื่อ)..... (นายวินัย มุสิกะเจริญ) นายกอบต.ควนขนุน</p>

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				
ประจำเดือน.....กันยายน 25 65..... *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข่มุก ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข่มุก)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข่ม ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข่ม)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิน)
หัวหน้าสำนักงาน

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				
ประจำเดือน... <u>กรกฎาคม ๒๕๖๕</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) ฉวีลักษณ์ แก้วใจ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วใจ)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกลิ้น)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				
ประจำเดือน <u>สิงหาคม ๒๕๖๕</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข่ม ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข่ม)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกลิ้น)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				
ประจำเดือน..... <u>พฤษภาคม ๒๕๖๕</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพิศรา ชุกลิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				
ประจำเดือน <u>เมษายน ๒๕๖๕</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกลิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน..... มิถุนายน ๒๕๖๕

*** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.
๒.

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่นๆ				
ประจำเดือน... <u>มิถุนายน ๒๕๖๕</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกลิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	✓			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	✓			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	✓			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	✓			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	✓			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	✓			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	✓			
๘	อื่นๆ ก.				
ประจำเดือน <u>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ แก้วไข ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกลิน)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				
ประจำเดือน... <u>มกราคม ๒๕๖๕</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ เจริญใจ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไช)
คนงานทั่วไป
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกลิ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/การถอดเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ <u>ถังแก๊ม ๒๕</u>				
ประจำเดือน..... ***อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑..... ๒.....					

(ลงชื่อ) จีตลกัณห์ เท่งไผ่ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(ลงชื่อ) Ms ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ร/ด	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/การถอดเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่นๆ				

ประจำเดือน... พฤศจิกายน ๒๕๖๔

***อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑.....

๒.....

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ เท่งไถ่ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข)

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

สม

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

รายการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่	รายการตรวจสอบ	ความเห็นของผู้ตรวจตรา		ส่วนที่ต้องแก้ไข	หมายเหตุ
		ปลอดภัย (✓)	ไม่ปลอดภัย (✓)		
๑	แหล่งเก็บวัสดุเชื้อเพลิง	/			
๒	อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / การถอดเต้าเสียบ เมื่อไม่ใช้	/			
๓	เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง	/			
๔	สัญญาณแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน เครื่อง ตรวจจับความร้อน ระบบสปริงเกอร์น้ำ ป้ายเตือน	/			
๕	บันไดหนีไฟและช่องทางหนีไฟ	/			
๖	สิ่งกีดขวางในการอพยพหนีไฟ	/			
๗	เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ชูชีพ	/			
๘	อื่น ๆ				
ประจำเดือน..... <u>๓๓๑๓ ๒๕๖๔</u> *** อาจมีรูปภาพประกอบการตรวจตรา ความคิดเห็นเพิ่มเติม ๑. ๒.					

(ลงชื่อ) วิไลลักษณ์ เก้วใจ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิไลลักษณ์ เก้วใจ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นางสาวสุพัตรา ชุกกลิ่น)
หัวหน้าสำนักปลัด